



keine grobe Anhäufungen von Ästen oder steilen Chinesenbärten
Fehler wie oben werden akzeptiert

Plastik-Klammern, CD Spritzkern
äußerlich BC-Qualität



Spritzkern = CD

größer 60% Rotkern = CD

steile Chinesenbärte = C , oberer Stammteil
Summe der Fehler Astigkeit+Chinesenbärte einzeln mitgehend



typ. Export – Schälholzqualität – BC/CD
oben Rotkern <30% = BC

oben rechts eingerissen+Klammer +Rotkern 30% = BK
oben links tiefer Riss ohne Klammer = CD+Kürzung -1-2m